

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ СОШ-01 от 12.02.2021**

**Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области  
средняя общеобразовательная школа №1  
города Кинеля городского округа Кинель  
Самарской области имени Героя Советского  
Союза Г.П. Кучкина**

**446433 Самарская область, город Кинель,  
ул.Шоссейная, д.6 «А»**

(составлено государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. № 1309)

2021 год

СОГЛАСОВАНО

Председатель Кинельской  
городской общественной  
организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов»



Лимасова Г.А.

2021г

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Самарской  
области средняя общеобразовательная школа  
№1 города Кинеля городского округа Кинель  
Самарской области имени Героя Советского  
Союза Г.П.Кучкина



Е.А.Деженина

2021г.

Приказ от 12.02.2021г. № 25-ОД

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ СОШ-01 от 12.02.2021**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина
- 1.2. Адрес объекта: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Шоссейная, д.6 «А»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3913 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 14829 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1968г., последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021г., капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П.Кучкина; краткое наименование – ГБОУ СОШ №1 города Кинеля
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Шоссейная, д.6 «А»
- 1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование, на основании договора безвозмездного пользования №4/16 от 28.11.2016г. - нежилое здание школы площадью 3913 кв.м, находящееся по адресу: Самарская область, город Кинель, улица Шоссейная, дом 6 «А».
- 1.9. Форма собственности: государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446430 Самарская область г.Кинель ул.Мира 41, адрес официального Интернет-сайта <http://upravkinel.minobr63.ru/>

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6,5 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на Коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 497 человек, вместимость – 569 человек, пропускная способность – 550 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы №№ 1, 9 до остановки «Школа»;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 110 м (Фото №1, 2, 3, 4)
- 3.2.2. Время движения пешком: 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, участок пути от остановки, тротуар протяженностью 30м, имеет асфальтобетонное покрытие (Фото № 2). На остальном участке пути тротуар отсутствует (Фото № 4).
- 3.2.4. Перекрестки  
нерегулируемые: один перекресток с наземным пешеходным переходом (Фото №3);  
регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: -

## **4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	<p>Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лестница на входе в здание (Фото № 7, 8, 9), предусмотреть установку поручней;</li> <li>- межэтажные и эвакуационные лестницы (Фото № 27-33, 84-86, 125-129, 156-159, 160, 163 ) предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей;</li> <li>- лестницы на пути движения на 1 и 2 этаже (Фото № 24, 25, 26, 87) предусмотреть поручень вдоль стены;</li> <li>- санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию помещению.</li> </ul> <p>Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м)</p> <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>
5	Пандусы/съезды	<p>Отсутствуют, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на пути движения по территории заменить одиночную ступень съездом не менее чем на одном проходе (Фото №7). При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012;</li> <li>- оборудовать вход в здание пандусом (Фото №9), руководствуясь СП 59.13330.2016 п.5.1.15</li> </ul>
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	<p>Рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>Рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		Входная площадка имеет неровное покрытие. Рекомендовано замена покрытия (п.5.1.11 СП 59.13330.2016)
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют (Фото № 200-210) В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; устранение перепада высоты; установку кранов с рычажной ручкой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа; установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены; использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена ; установку системы тревожной сигнализации.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой	Отсутствует. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
	информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Предупреждающие тактильноконтрастные указатели	Отсутствует
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

**5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует. Рекомендовано предусмотреть в штатном расписании должность тьютора
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован <a href="https://kinel-school1.minobr63.ru">https://kinel-school1.minobr63.ru</a>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

#### 6. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на			X	

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
	креслах-колясках				
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха				X
6	нарушениями умственного развития		X		

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ



N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
	помещения					
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

## 8. Управленческое решение (проект)

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации ДУ-С, ДП-И (К, О, Г, У)

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации дата

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "08" февраля 2021г.